



RELATÓRIO DE VISTORIA – 2024

O presente tem por finalidade relatar o verificado em 07/11/2024, onde relatado o seguinte:

ANÁLISE DO DOCUMENTAL

Verifico que no local possui os documentos CPF: 492.405.959-53 do senhor Antônio Carlsso Gonçalves, ao qual realizou o pedido de vistoria na Rua Santa Maria nº 955, São Domingos.

DOS DANOS

Conforme vistoria e laudo da engenharia a residência encontra-se impossibilitada de habitação.

ANÁLISE DOS FATOS

Conforme análise fica constatado dano a mobília devido enxurradas convectivas com prejuízo em residências.

CONDIÇÕES VERIFICADAS NA VISTORIA

Paredes deslocadas, assoalho e fundação avariada, entre outros danos no solo necessitando novo aterramento.

LAUDO FOTOGRAFICO:

Anexado ao laudo da engenharia.

Joel de Oliveira
Agente Defesa Civil
CPF 108 482 429-98