

A R. dos Santos

OBS: Esta residência possui somente 03 cômodos, sendo que os quais não oferecem nenhuma condição de uso, o Sr Sebastião é assistido por sua nora Regina Arruda Ribeiro dos Santos, a qual cuida dos outros filhos com necessidades especiais também.

construção de uma nova residência e também para moradia dos mesmos. há infraestrutura e nem saneamento, sendo que o local seria impróprio para esta situada esta residência não oferece nenhuma condição de habitação, não apodrecimento do assoalho, paredes, telhado e pilares da casa. O local onde quantidade de água, que se infiltraram no solo, assim provocando o local oferece risco iminente de desabamento, provocado pela grande de Outubro, no município de Tangará no dia 13 de agosto de 2016. Foi constatado que, O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil deslocaram-se até a rua Teófilo Kun, vila 03

Vistoria no local:

1. O presente parecer tem por finalidade verificar condições estruturais e de riscos imediatos na residência do Sr. Sebastião Borges dos Santos, viúvo, portador do CPF 649.834.399-00 onde reside com 04 filhos, sendo que dois deles necessitam de cuidados especiais. Residência localizada na rua Teófilo Kun, vila 03 de outubro, Tangará, Santa Catarina.

PARECER Nº 016/2016

PARECER Nº 016/2016



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA  
CIVIL

